

PERLAX 2

Silikonfreies Schweißtrennmittel



- ▶ Nicht brennbar
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Sehr wirtschaftlich
- ▶ Entwickelt für das Edelstahlschweißen
- ▶ Für die manuelle und automatische Bearbeitung geeignet
- ▶ Verhindert Flecken und lässt sich leicht entfernen

PERLAX 2 ist ein silikonfreies Spezial-Trennmittel für Schutzgas- und Elektro-Schweißarbeiten. Eignet sich als nicht brennbares Produkt auch optimal für Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen wie z.B. im Behälterbau.

PERLAX 2 wird bei Schweißarbeiten verwendet, um das Festbrennen glühender Funken auf Düsen und Flächen aus Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Platten, Marmor, Lack usw. zu verhindern. Einfach vor den Schweißarbeiten aufsprühen und die Schweißperlen anschließend mit einem Handfeger, Lappen oder Pinsel abwischen.

PERLAX 2 lässt sich durch normale Reinigung vor der Weiterverarbeitung durch Abwischen entfernen. Alternativ kann mit ENDI oder einem anderen alkalischen Reiniger sowie Lösemittel auch im Tauchbad der Galvanik problemlos entfernen und entfettet werden.

PERLAX 2 kann mit einem handlichen Sprühgerät bequem und äußerst sparsam aufgetragen werden. Auch als Aerosoldose lieferbar. Eine Übernässung sollte vermieden werden.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.